



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
SEDE LEGALE: P.zza Cinelli,4 – 61121 PESARO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008

Oggetto:

Fornitura di un sistema per la spettrometria di massa tandem destinato al Centro Screening Neonatale Regionale (Regione Marche) presso la U.O. Neuropsichiatria Infantile del Presidio Ospedaliero FANO.

PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (**D.U.V.R.I.**) è riferito alla fornitura di un sistema di spettrometria di massa tandem destinato al Centro Screening Neonatale Regionale (Regione Marche), situato presso la U.O. Neuropsichiatria Infantile, del Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano della Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"

Il D.U.V.R.I. viene redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché all'art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il D.U.V.R.I. ed il "Documento Informativo destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori", sono da considerarsi allegati tecnici del gara d'appalto. Copia della suddetta versione del DUVRI verrà debitamente sottoscritta ed allegata al contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice.

Ulteriori aggiornamenti del D.U.V.R.I. potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, fosse necessario apportare varianti al contratto d'appalto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

1. FIGURE DI RIFERIMENTO

Datore di lavoro Committente – Dati relativi all' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"			
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE	N. TELEFONO
Direttore Generale	Dott. Aldo Ricci	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 - 366304
Responsabile del Unico Procedimento	Dott. Antonio Draisci	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 / 366339
Responsabile di Esecuzione			
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Dott. Werther Cesarini	Via Lombroso, 1 - Pesaro	0721 - 364162
Medico Competente	Dott. Nicola Nardella	Via Vittorio Veneto - Fano	0721 / 882077
Presidio Ospedaliero "Santa Croce" - Fano			
Direttore Medico Presidio f.f.	Dott. Nicola Nardella	Via Vittorio Veneto - Fano	0721 / 882077
Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile	Dott.ssa Vera Stoppioni	Via Vittorio Veneto - Fano	0721 / 882402
Direttore UOC Ingegneria Clinica - HTA	Ing. Giancarlo Conti	Via Vittorio Veneto - Fano	0721 / 882251
Operatore Officina Fano	Sig. Luciano Panicali	Via Vittorio Veneto - Fano	0721 / 882219
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Presidio FANO	Inf. Pierpaoli Giuseppe Dr.ssa Carbinì M. Assunta	U.O.C. Ortopedia U.O.C. Anestesia-Rianimazione	

2. DITTA APPALTATRICE

Ragione Sociale:

Sede legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" Pesaro intende affidare la fornitura di un sistema di spettrometria di massa tandem destinato al Centro Screening Neonatale Regionale (Regione Marche), situato presso la U.O. Neuropsichiatria Infantile, del Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano. La fornitura prevede l'installazione, la messa in funzione e la successiva manutenzione dell'attrezzatura.

Le fasi di installazione e collaudo saranno svolte alla presenza di un operatore della U.O.C. Ingegneria Clinica e HTA.

3.1 Numero di lavoratori che svolgono l'attività presso le aree / locali dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" :

Si rimanda all'elenco che la ditta appaltatrice dovrà fornire prima dell'inizio del servizio, che dovrà essere sempre aggiornato.

NOTA: nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale occupato dalla ditta aggiudicataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione.

3.2 La ditta opererà nei seguenti giorni e con il seguente orario:

Gli orari e le modalità di accesso sono concordati con il Responsabile Esecutivo per la fornitura.

3.3 Lavoratori del Committente che collaborano con la Ditta Aggiudicataria all'esecuzione della fornitura:

I lavoratori del Committente che collaborano con gli operatori della Ditta Aggiudicataria sono gli operatori della UOC Ingegneria Clinica e HTA nelle fasi di installazione e collaudo, e gli operatori addetti alla strumentazione nelle fasi di addestramento.

3.4 Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice:

Dovranno essere concordati con il Responsabile Esecutivo per la fornitura della Azienda Ospedaliera.

3.5 Infortuni: gli operatori dell'Impresa che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi

rivolgersi al Medico Competente dell'Impresa affidataria medesima per la gestione dell'infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno "**Documento informativo sui rischi specifici dell'azienda destinato alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi e forniture**".

Il documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate.

5. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

In questo paragrafo sono elencati unicamente i rischi interferenti che la Ditta Aggiudicataria introdurrà, presumibilmente in questa fase, nelle aree dell'Azienda Ospedaliera interessate dalla fornitura.

Tipologia di Rischio	Cause
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	Urti o investimenti prodotti da mezzi di trasporto di persone e/o materiali lungo la viabilità interna del Presidio Ospedaliero.
INCIAMPO O CADUTA	Dovuto al deposito temporaneo o accidentale di attrezzature di lavoro o durante l'installazione delle attrezzature.
RISCHIO ELETTRICO	Derivante dal collegamento all'impianto elettrico ospedaliero di macchine e attrezzature di lavoro con requisiti specifici di impianto elettrico.

6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi da interferenze individuati per il servizio in oggetto.

Interferenze Ricontrate	Indice di Rischio	Aree Interessate	Misure di Prevenzione e Protezione
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	B	Tutti i percorsi viari interni al P.O. Fano	Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio, zone di carico e scarico). Concordare con i responsabili esecutivi dell'Azienda Ospedaliera i tempi ed i percorsi di trasporto di attrezzature e materiali.
INCIAMPO O CADUTA	B	Aree di lavoro	Concordare con il Responsabile di Esecuzione della fornitura gli accessi ai reparti e le tempistiche dello svolgimento delle lavorazioni.
RISCHIO ELETTRICO	B	Aree di lavoro, altri reparti adiacenti	Comunicare, all'atto della stipula del contratto, le specifiche esigenze impiantistiche al Responsabile di Esecuzione del contratto, in modo che l'Azienda possa approntare quanto necessario. Concordare con il Servizio Tecnico – Officina i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti. Eseguire l'installazione degli apparecchi nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo.
RISCHIO INCENDIO	A (definito in normativa)	Aree di lavoro ad alto rischio	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.

(B = basso; M = medio; A = alto)

7. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

In relazione alle informazioni desumibili dal Capitolato di gara della fornitura, il suddetto servizio comporta rischi da interferenza "potenziali", di basso indice, di tipo residuale (non ulteriormente riducibili con misure di prevenzione e protezione).

Per i motivi sopra esposti, in riferimento all'art. 86 del D.Lgs. 12-04-06 n. 163, così come modificato dalla Legge 123/2007, **i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, per tutta la durata dell'appalto, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti, in questa fase, risultano essere pari a zero.**

I suddetti costi devono essere indicati nel capitolato di gara.

Pesaro, _____

Dott. Werther Cesarini
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
